


1階平面図



凡例

M: 木ずり下地モルタル塗り [2.2kN/m]
3: 【診断専用】 筋かい木材30X90以上 釘打ち [1.9kN/m]

壁基準耐力 (kN/m)

赤	3.0未満
黄	3.0~5.0未満
青	5.0~7.0未満
黒	7.0~

株式会社元気

鈴木秀和 伊豆市熊坂一軒家2 様邸

診断書作成日時: 2025年05月26日13:36 Ver. 4.0.2


物件コード:

現状

0.39

本書は、一般財団法人 日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法に基づき結果を出力しています。
本書の診断結果に問題が無くても、地震による被害を受けないことを保証するものではありません。

2階平面図



凡例
 B: ※【診断専用】合板(厚3未満) [0kN/m]
 M: 木すり下地モルタル塗り [2.2kN/m]
 3: 【診断専用】筋かい木材30X90以上 釘打ち [1.9kN/m]

壁基準耐力 (kN/m)

赤 3.0未満
 黄 3.0~5.0未満
 青 5.0~7.0未満
 黒 7.0~

株式会社元気

鈴木秀和 伊豆市熊坂一軒家2 様邸

診断書作成日時: 2025年05月26日 13:36 Ver. 4.0.2

物件コード:

現状

0.39

本書は、一般財団法人 日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法に基づき結果を出力しています。
 本書の診断結果に問題が無くても、地震による被害を受けないことを保証するものではありません。